Fenster — idi-al Bewertung - Check — Pr-Nr. 0

Projekt	**Sanierung Fenster Strassenseite** Musterweg 10 , 11111 Musterhausen	**Datum**	15.09.2014
		Uhrzeit	
Bauherr **WE/GE**	**WEG Musterweg 10** Mustermann	**Name**	
Lage	Gebäuteteil/ NE **.01** Ebene **EG rechts**	**Firma**	
Raum	Nr.: **R.1.02** Bezeichnung **Wohnen**	Skizze / Foto	
Fenster	Nr.: **F.1.04** **bis**		
Fenster-Typ	1-fach Verbund **X** Kasten Iso 3-fach		
Aufteilung	**4** flügelig **2x2 Flügel**	Anzahl Foto:	
		Größe (b):	
Material	**X** Holz Holz-Alu Kunststoff Aluminium	Größe (h):	
Glasart	**X** einfach .-fach Isolierglas Sonderverglasung	Ug-Wert:	
	X mm Float	Uw-Wert:	3,2

Pos.	Bewertung	Wicht	-5	-4	-3	-2	-1	1	1	2	3	4	5	Punkte	von	Hinweise	Empfehlung
		Sum	0	-4	0	-18	-6	4	3	4	3	0	0	**-29**	**210**	mangelhaft	
01.	**Fenster allgemein**	1				-2								-2	5		
02.	**Gebrauchstauglichkeit**	1							1					1	5		
03.	**Fenster allgemein**																
3.1.	innen	1					-1							-1	5		
3.2.	außen	1				-2								-2	5		
04.	**Schlagregendicht**	3				-2								-6	15		
05.	**Rahmen**	1					-1							-1	5		
6.1.	**Flügel innen**	1					-1							-1	5		
6.2.	**Flügel außen**	1				-2								-2	5	Oberfläche	
6.3.	**Dichtungen**	3				-2								-6	15		
07.	**Wetterschenkel**	3				-2								-6	15	Oberfläche	
8.1.	**Glas Zustand**	3									3			9	15	Alt	
8.2.	**Silikonanschlüsse**	1						1	1					2	5		
09.	**Beschläge**	2								2				4	10		
10.	**Oliven**	1								2				2	5		
11.1.	**Oberfläche innen**	2					-1							-2	10		
11.2.	**Oberfläche außen**	3				-2								-6	15	Oberfläche erneuern	
12.	**Bauteilanschluß**																
12.1.	innen	3						1	1					6	15		
12.2.	außen	3					-1	1						0	15	Risse	
13.	**Fensterbank**																
13.1.	innen	1					-1							-1	5		
13.2.	außen	1				-2								-2	5	Anschluss zu kurz	
14.	**Luftdicht**	3				-2		1						-3	15		
15.	**Energie (U-Werte)**	3		-4										-12	15		
16.	**Sonnenschutz / Roll**	1			-3									-3	5	geht nicht runter	

Datum: bestätigt: